
SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Schnecke 01_LC.SLDI
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Aufsatz-Lin_AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
499,51
(Umfang)
512
(D2)
641
(D3)
779
(D4)
933
(D5)
1273
(D6)
1465
(D7)


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Schnecke 01_LC.SLDPRT *
Wissensdatenbar
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
159
(Dma)
115
(D1)
115
(D2)
108,10
(D3)
101,20
(D4)
94,40
(D5)
87,50
(D6)
87,50
(D7)
87,50
(D8)


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Schnecke 01_LC.SLDPRT *
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2


XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1


Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1
Oberfläche-Ausformung1
Wanddicke auftragen1
Variabler Verrundungsradius1
Variabler Verrundungsradius2
AE_Oben


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1
Oberfläche-Ausformung1
Wanddicke auftragen1
Variabler Verrundungsradius1
Variabler Verrundungsradius2
AE_Oben


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(2)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1
Oberfläche-Ausformung1
Wanddicke auftragen1
Variabler Verrundungsradius1
Variabler Verrundungsradius2
AE_Oben


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1
Oberfläche-Ausformung1
Wanddicke auftragen1
Variabler Verrundungsradius1
Variabler Verrundungsradius2
AE_Oben
AE_Mitte
Oberflächenschnitt1
Oberflächenschnitt2
Rotation1
Kombinieren2
Rotation2


SOLIDWORKS
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Simulation Fenster Hilfe
Features Skizze Evaluieren DimXpert Simulation Analysevorbereitung
Schnecke 01_LC (Standard<Standard>)
Historie
Sensoren
Beschriftungen
Oberflächenkörper(1)
Volumenkörper(1)
Gleichungen
Material <nicht festgelegt>
XY
XZ
YZ
Ursprung
X
Y
Z
Steuerskizzen
Hö u Um
Hö 1
Hö 2 abgeleitet
Tiefe
Oberfläche-Lin_Ti 1
Tiefe 1
Aufsatz-Lin_AF
AF
Koordinatensystem1
Fläche verschieben_Steg
Verbiegen1
Abspalten1
Verbiegen2
Abspalten2
Verbiegen3
Abspalten3
Verbiegen4
Abspalten4
Verbiegen5
Kombinieren1
Körper-Löschen/beibehalten 1
Oberfläche-Ausformung1
Wanddicke auftragen1
Variabler Verrundungsradius1
Variabler Verrundungsradius2
AE_Oben
AE_Mitte
Oberflächenschnitt1
Oberflächenschnitt2
Rotation1
Kombinieren2
Rotation2