

Untersicht
Maßstab: 1:1

Stückliste: Gesamtbaugruppe A

Nummer	Menge	Teilenummer	Typ
	1	Hauptgruppe B	Baugruppe
	1	Hauptgruppe E	Baugruppe

Stückliste: Hauptgruppe B

Nummer	Menge	Teilenummer	Typ
1	1	Einzelteil C	Teil
2	1	Einzelteil D	Teil

Stückliste: Hauptgruppe E

Nummer	Menge	Teilenummer	Typ
3	1	Einzelteil F	Teil
4	1	Einzelteil G	Teil

Wiederholung:
Gesamtbaugruppe A
Verschiedene Teile:4
Teile gesamt: 4



Menge	Teilenummer
1	Einzelteil C
1	Einzelteil D
1	Einzelteil F
1	Einzelteil G

Zur Stückliste:


Die erste Tabelle der Gesamtbaugruppe A wäre genau die Richtige mit 2 Positionen. Weiß nicht wie ich Catia sagen kann, dass es die Tabelle nehmen soll

Leider werden die Daten der Hauptbaugruppen B und E für die Nummerierung verwendet

Seitenansicht rechts
Maßstab: 1:1



Vorderansicht
Maßstab: 1:1



Baugruppe B

Baugruppe E

Aus den beiden Baugruppen B und E soll eine Gesamtbaugruppe A erstellt werden.

Hier stimmt auch die Positionierung der Einzelteile. In dem Fall sind es jeweils 2 Bauteile.

Aus den beiden Baugruppen B und E wurde die Gesamtbaugruppe A erstellt.

Mit der Funktion "Referenzkreise erzeugen" habe ich die Postionen erstellt. Nur die Nummern stimmen nicht, Da es sich nur um 2 Baugruppen handelt sollte auch nur 2 Positionen vergeben werden und nicht 4.