



























## Die Schnittbilder für Stahlträger, Winkel und U-Stahl

Form A 	Form G 	Form O 
Form B 	Form H 	Form P 
Form C 	Form K 	Form A 
Form D 	Form L 	Form D 1 
Form E 	Form M 	Form A 
Form F 	Form N 	Form D 2 

## Die Schnittbilder für Quadrat- und Rechteckrohr und Stahlbauhohlprofile

Form R 	Form U 	Form X 
Form S 	Form V 	Form Y 
Form T 	Form W 	Form Z 